

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения

город Красноярск _____

“ 11 ” _____ 11 _____ 20 22 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование организации (учреждения) КГБУК «Центр культурных инициатив»
 1.2. Адрес организации (учреждения) г. Красноярск, ул. Ползунова, 13

2. Состояние доступности объекта

- 2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)
 2.2. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
 2.3. Перепады высоты на пути: есть, нет, описать
 (их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет)
 2.4. Наименование остановок общественного транспорта: Остановка «Школа (проспект газеты Красноярский рабочий)»

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	-
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	+
	Количество ступеней	7
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	+
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	+
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	-
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	-
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	+
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	+
	Высота порога, см	8
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	-

	Высота порога, см	-
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	-
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	-
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	-
	Ширина и глубина, см	-
	Подъём кабины с и до этажа	-
Санитарно-гигиенические помещения	Доступность для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (есть – «+», нет – «-»)	+
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	+
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	+
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	-
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	+
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	+
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	+
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	-
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	-
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	-
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	+
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	+
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	+
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	+
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	+
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	+

Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	+
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	+
Система субтитрования	есть – «+», нет – «-»	+
Примечание:		

Директор КГБУК
«Центр культурных инициатив»



С.А. Савоськин